

首先是中海国际社区的业主反映,每逢雨天,地下车库有几个位置常有潮湿积水的现象,针对这个问题,走访工作人员立刻对接了相关项目负责人,开启地下车库的风机和除湿机,并请保洁人员对地库进行了清理。